

fuxit - 9610 - Grundreinigungsmittel für EP-/PU-Beschichtungen -

Artikelnummer 900-9610

Einsatzbereiche

fuxit - 9610 Grundreiniger, schwach alkalisch für alle wasserbeständigen Bodenbeläge

Produktbeschreibung

Schwach alkalischer Grundreiniger für alle wasserbeständigen, alkaliempfindlichen Bodenbeläge. Hauptanwendung für Reaktionsharzbeschichtungen fuxit - 9610 Grundreiniger entfernt rasch strapazierte Polymer- und Wachsfilme sowie Fett- und Ölverschmutzungen, materialschonend. Auch einsetzbar für z.B. Kautschuk-, Gummi- und Linoleumbeläge.

Technische Daten Flüssigzustand	
Dichte (20°C) g/cm³	1.00g/cm³
Haltbarkeit trocken und dunkel gelagert bei 10 - 20 °C in Monaten	0 Monate

Technische Daten Festzustand	
Dichte (20°C) g/cm³	1.00g/cm³

Technische Daten Allgemein	
Mindestbestellmenge	10.00

Hinweise

Bei den Kenndaten handelt es sich um von uns ermittelte Annäherungswerte, die Haftungsansprüche ausschließen.

Applikation

fuxrad Grundreiniger 1:1 bis 1:10 mit Wasser mischen, je nach Verschmutzungsgrad. Die Mischung satt und gleichmäßig auftragen, ca. 10 min. einwirken lassen und anschließend manuell oder mit Einscheibenmaschine bearbeiten. Reiniger aufnehmen und mit klarem Wasser evtl. mehrmals nachwaschen. Siehe hierzu auch fuxrad Reinigungsanleitung!

Schutzmaßnahmen

Hinweise zum Umgang mit dem Produkt entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den Richtlinien der chemischen Industrie über den Umgang mit Beschichtungsstoffen (M004/M044). Die einschlägigen Vorschriften, wie z. B. die Gefahrstoffverordnung sind zu beachten. Bei der Verarbeitung sind geeignete Schutzkleidung und Schutzbrille zu tragen.

Notfallmaßnahmen

Im Falle von gesundheitlichen Komplikationen bei der Verarbeitung und im Umgang mit diesem Produkt sofort ärzlichen Tat aufsuchen und Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Spritznebel nicht einatmen. Kombifilter A2/P2 verwenden.

Entsorgung

Restlos entleerte Gebinde sind als Baumüll zu entsorgen oder als Metallschrott der Wiederverwertung zuzuführen. Ausgehärtetes Reaktionsharzharzmaterial ist als Baumüll zu entsorgen.

Rechtshinweise

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Anwender/Verarbeiter ist in auf der Grundlage unserer Angaben jedoch in keinster Weise von der Verpflichtung seiner Prüfpflicht entbunden. Wir weisen hiermit außerordentlich auf die Notwendigkeit von Prüfungen hin, die für den vorgesehenen Verwendungszweck, unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht, auszuführen sind. Im Übrigen verweisen wir auf unsere AGB, zu finden auf unserer Website unter: www.fuxrad.de

Lagerung

Die Lagerung unserer Produkte sollte, wenn möglich unter Normalklima (+10 bis 18 °C) und unter trockenen und nicht direkt der Sonneneinstrahlung unterliegenden Räumlichkeiten stattfinden. Zu hohe und auch zu niedrige Temperaturn führen zu erheblichen Verkürzungen der Mindesthaltbarkeit, sowie auch zu Beeinträchtigungen der Gebrauchsfähigkeit. Die Angaben in diesem Datenblatt zu klimatischen Bedingungen sind einzuhalten.

Zertifikate